


Стол – книжка СТ-4







Поз.	Наименовани	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во
	шарнирная	320	140	4
1	опора			
2	Связка	668	103	1
3	Связка	668	120	3
4	штанга опоры	683	200	2
5	опора	728	124	2
6	Боковина	734	103	4
7	вставка	399	585	2
8	Столешница	800	124	2
9	Столешница	800	724	2

Поря	док	сбо	рки

- 1. Установите набойки на боковины «6».
- Соберите конструкции из деталей «2, 3, 6, 8» (Рис 1).
- 3. Закрепите к собранным конструкциям шарнирные опоры «1» и соедините их петлями (в) (Рис 2).
- 4. Переверните конструкцию и установите столешницы «9» (Рис 3).
- 5. Соберите опоры «4», «5» и установите в столешницу и опору шкант металлический (е).
- Закрепите их к основной конструкции петлями (в).
- Установите подпятник регулируемый (б).

https://youtu.be/ZhMViORZVIY

- Установите замок (и) с помощью шурупов (м). на
- сайте: www. Rostok-mebel.ru

٥.	Teranophic samon (ii) e nomo apio appynos (iii). na
	столешницы «8», «9» и вставки «7», соблюдая
	направление защелки.
9.	Принцип раскладывания стола смотрите видео на

Nº	Номенклатура	Единица	Количество
а	Набойки	шт	8,000
б	Подпятник	шт	2,000
	регулируем ый+вт улка (Мб)		
В	улка (м о) Петля накладная	шт	20,000
	ж елтая	ш ,	20,000
Г	Ш кант 8 * 3 0	шт	28,000
Д	Стяжка	шт	1 4 ,0 0 0
	ЭКСЦЕНТРИ К		
е	Ш кант м еталл	шт	10,000
ж	Клей ПВА (25 гр)	шт	1,000
3	Заглушка	шт	1 2 ,0 0 0
	д/эксцентрик.		
	стяжки		
И	Замок фиксации	шт	4,000
	столешницы Д = 65		
	ММ		
к	Гвозди 2*20 (2*25)	шт	16,000
	III		1 2 0 ,0 0 0
л	Ш урупы 4х16 п/г,	шт	120,000
<u></u>	оцинкованны е		16,000
М	Ш урупы 3,5х12	шт	16,000

Правила хранения и ухода за мебелью.

- Не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и устанавливать вплотную к отопительным
- 2. Не допускать попадания влаги на любые поверхности мебели. При попадании немедленно удалить её мягкой сухой тканью.
- Защищать мебель и зеркала от попадания солнечных лучей, так как под их воздействием изменяется цвет и внешний вид изделия.
- Не ставить на поверхности горячие предметы.
- Не удалять жировые пятна содовым раствором. 5.
- Лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот.
- Удаление пыли производить мягкой сухой тканью. 7.
- Освежение поверхностей и удаление пятен производить тампоном из мягкой ткани, смоченном специальными, предназначенными для этих целей,
- В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении их необходимо периодически подвертывать.
- Ввиду совершенствования технологии, возможно применение новых материалов, фурнитуры или изменения конструкции узлов по сравнению с данной инструкцией. За качество сборки изделия не квалифицированными

специалистами предприятие-изготовитель ответственности не